

**Индивидуальный предприниматель
Шевчук Егор Евгеньевич**

Саморегулируемая организация СРО "СОЮЗПРОЕКТ"
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации № П-018-190114174160-0356,
дата регистрации 25.01.2024
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий Ассоциация "Изыскатели Сибири"
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации № И-047-190114174160-0168,
дата регистрации 19.02.2025

Заказчик: НО «Фонд капремонта»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Многоквартирный жилой дом по адресу:
пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

для выполнения работ по капитальному ремонту
общедомового имущества по виду работ:

- внутридомовые инженерные системы;
- общедомовые приборы учета;
- подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу.



«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель

Е.Е. Шевчук

ГИП

А.В. Гейценредер

СОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

190114174160-20260625-0634

(регистрационный номер выписки)

25.06.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

323190000003750

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

Идентификационный номер налогоплательщика	190114174160
Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич
Сокращенное наименование юридического лица	ИП Шевчук Егор Евгеньевич
Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, кв.13
Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемый союз проектировщиков (СРО-П-018-19082009)
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-018-190114174160-0356
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	25.01.2024
Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 25.01.2024	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	28.08.2025
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77 -

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026



ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

190114174160-20260625-0635

(регистрационный номер выписки)

25.06.2026

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

323190000003750

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	190114174160
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Индивидуальный предприниматель Шевчук Егор Евгеньевич
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ИП Шевчук Егор Евгеньевич
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	655017, Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, Абакан г, ул. Щетинкина, д.11, кв.13
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий Ассоциация "Изыскатели Сибири" (СРО-И-047-23072019)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-047-190114174160-0168
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	19.02.2025
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 19.02.2025	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	01.06.2026
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3


СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B3 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026



Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
	Содержание	
	Выписка из реестра СРО	
	Акт осмотра многоквартирного дома	
	Техническое заключение обследования инженерных коммуникаций	
	Фотоматериалы	

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39				
Изм.	Кол.	Лист.	№ док	Подпись	Дата					
								Стадия	Лист	Листов
								П	1	//
Проверил		Шевчук Е.Е.			06.26	Содержание		ИП Шевчук Е.Е.		
ГИП		Гейценредер			06.26					

АКТ

5

осмотра многоквартирного дома, расположенного по адресу:

пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

№	Наименование	Ед. изм.	Описание
Общая характеристика дома			
	Год постройки	год	1979
	Общая площадь	м²	366,85
	Количество квартир (жилых помещений)	ед.	12
	Количество нежилых помещений	ед.	-
	Количество этажей	ед.	2
	Материал несущих стен	текст	Кирпич
	Количество подъездов	ед.	1
Подвал			
	Наличие подвала	текст	Есть
	Вид	текст	Технический
	Состояние	текст	Удовлетворительное
Система отопления			
	Тип	текст	Центральная
	Состояние	текст	Работоспособное
	Мощности	текст	-
	Кол-во элеваторов	Ед.	1
	Год ввода в эксплуатацию	год	1979
Система ГВС			
	Тип	текст	Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети
	Состояние	текст	Работоспособное
	Мощности	текст	-
	Год ввода в эксплуатацию	год	1979

Изм.	Кол.	Лист	Медок	Подпись	Дата

Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу:
пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

Лист

2

№	Наименование	Ед. изм.	Описание
Система ХВС			
	Тип	текст	Центральная
	Состояние	текст	Работоспособное
	Мощности	текст	-
	Год ввода в эксплуатацию	год	1979
Система водоотведения			
	Тип	текст	Центральная
	Состояние	текст	Работоспособное
	Мощности	текст	-
	Количество выпусков	ед.	1
	Год ввода в эксплуатацию	год	1979
Система электроснабжения			
	Тип	текст	Центральная
	Состояние	текст	Работоспособное
	Мощности	текст	-
	Количество вводов	ед.	1
	Год ввода в эксплуатацию	год	1979
Система газоснабжения			
	Тип	текст	Отсутствует
	Состояние	текст	-
	Мощности	текст	-
	Год ввода в эксплуатацию	год	-
Общедомовые приборы учета			
	Тепловой энергии	текст	Отсутствуют
	ГВС	текст	Отсутствуют
	ХВС	текст	Отсутствуют
	Электрической энергии	текст	В наличии

Техническое заключение

обследования технического состояния инженерных систем
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

Специалистами ИП Шевчук Е.Е. выполнено техническое обследование многоквартирного дома, в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 57-88(р) и произведена оценка технического состояния инженерных систем многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

Техническое заключение по обследованию общедомовых помещений многоквартирного дома.

В результате визуального обследования помещений здания выявлено:

- тепловой узел отсутствует, состояние помещения в подвале удовлетворительное.
- вводно-распределительное устройство располагается в подъезде жилого дома в общедоступном помещении.

Техническое заключение по обследованию систем холодного и горячего водоснабжения, канализации многоквартирного дома

Система холодного водоснабжения В1

Ниже отм. 0.000

Система холодного водоснабжения тупиковая.

Водомерный узел отсутствует. Задвижка на вводе ржавая.

Магистральный трубопровод выполнен из труб ПВХ, проложенных под потолком подвала. Обнаружено: теплоизоляция трубопроводов отсутствует полностью (не предусмотрена изначально), трубы загрязнены. Течи трубопроводов, хомуты, заплаты не обнаружены.

Разводящие трубопроводы, проложенные от магистрали до стояков, выполнены из труб ПВХ. Обнаружено: теплоизоляция трубопроводов отсутствует полностью (не предусмотрена изначально), трубы загрязнены. Течи трубопроводов, хомуты, заплаты не обнаружены.

Запорная и спускная арматура на подводках к стоякам отсутствует.

Выше отм. 0.000

Стояки из стальных водогазопроводных труб, в квартирах частично закрыты приставными коробами и не доступны для осмотра. Обнаружено: стояки выполнены из труб ПВХ, в процессе эксплуатации производилась замена запорной арматуры на новую.

Физический износ системы ХВС в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 40%. Состояние системы

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39	Лист
							4
Изм.	Кол.	Лист	Медок	Подпись	Дата		

Система горячего водоснабжения ТЗ

Горячее водоснабжение производится по открытой схеме, от ввода тепловой сети в здание, состояние работоспособное.

Ниже отм. 0.000

Магистральный трубопровод выполнен из стальных водогазопроводных труб, проложенных под потолком подвала. Обнаружено: теплоизоляция трубопроводов отсутствует полностью (не предусмотрена изначально), трубы покрыты ржавчиной (антикоррозийное покрытие отсутствует полностью), уменьшение толщины стенки труб коррозией незначительное, находится в пределах от 2 до 5%. Течи трубопроводов, хомуты, заплаты и заварки не обнаружены.

Выше отм. 0.000

Стояки из стальных водогазопроводных труб, в квартирах частично закрыты приставными коробами и не доступны для осмотра. Полотенцесушители смонтированы на системе ТЗ. Обнаружено: антикоррозийное покрытие нарушено незначительно на площади до 5%. Часть полотенцесушителей не имеет отключающей арматуры.

Физический износ системы ГВС в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 40%. Состояние системы оценивается как работоспособное.

Рекомендации:

С целью продления сроков эксплуатации системы ГВС собственникам жилых помещений необходимо произвести восстановление антикоррозионного покрытия (окраски) по всей длине трубопроводов, выполнить окрашивание трубопроводов в подвале здания. При необходимости выполнить замену поврежденной запорной арматуры (частичная замена) на новую.

Система канализации К1

Ниже отм. 0.000

Система канализации самотечная, с устройством выпуска из подъезда.

Трубопроводы проложены по подвалу здания. Обнаружено: чугунные трубы покрыты ржавчиной, отдельные участки трубопроводов в процессе эксплуатации были заменены на полипропиленовые канализационные безнапорные трубы. Течи мест соединений трубопроводов, трещины и отверстия в них не обнаружены.

Выше отм. 0.000

Централизованно замена стояков не производилась с момента ввода в эксплуатацию. Обнаружено: чугунные трубы покрыты ржавчиной, отдельные участки трубопроводов в процессе эксплуатации были заменены на полипропиленовые канализационные безнапорные трубы. Течи мест соединений трубопроводов, трещины и отверстия в них не обнаружены. Стояки не выведены за пределы кровли.

Физический износ системы канализации в соответствии с Правилами оценки

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39	Лист
							5
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 40%. Состояние системы оценивается как работоспособное.

Техническое заключение по обследованию системы отопления многоквартирного дома.

Тип системы отопления - система отопления с верхней разводкой.

Тип и марка отопительных приборов.

В квартирах установлены различные типы и марки отопительных приборов - чугунные радиаторы, алюминиевые радиаторы, конвекторы и др. В подъездах на лестничных площадках приборы отопления - чугунные радиаторы.

На тепловом вводе в здание отсутствует узел учета тепловой энергии, горячей воды и узел управления.

Дефекты системы.

Магистральные и разводящие трубопроводы системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб, проложенных по полу 1 этажа и по полу 2 этажа здания. Обнаружено: теплоизоляция трубопроводов в подвале отсутствует полностью (не предусмотрена изначально), теплоизоляция трубопроводов чердака частично отсутствует, трубы покрыты ржавчиной (антикоррозийное покрытие отсутствует полностью), уменьшение толщины стенки труб коррозией незначительное, находится в пределах от 2 до 5%. Течи трубопроводов, хомуты, заплаты и заварки не обнаружены.

Стояки системы отопления из стальных водогазопроводных труб. Обнаружено: антикоррозийное покрытие нарушено незначительно на площади до 5%. Течи трубопроводов, хомуты не обнаружены.

Подводки к отопительным приборам из стальных водогазопроводных труб. Обнаружено: антикоррозийное покрытие нарушено незначительно на площади до 5%. Течи трубопроводов, хомуты не обнаружены.

Запорно-регулирующая арматура, установленная на стояках отопления, находится в работоспособном состоянии. В процессе эксплуатации производилась частичная замена арматуры на новую. Течи не обнаружены.

Запорно-регулирующая арматура отопительных приборов находятся в работоспособном состоянии. В процессе эксплуатации производилась частичная замена арматуры на новую. Течи не обнаружены.

Запорно-регулирующая арматура на общедомовых отопительных приборах отсутствует. Течи не обнаружены.

Отопительные приборы в местах общего пользования - чугунные радиаторы, течи не обнаружены.

Физический износ системы отопления в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 40%. Состояние системы оценивается как работоспособное.

Рекомендации:

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39	Лист
							6
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

С целью продления сроков эксплуатации системы отопления собственникам жилых помещений необходимо произвести восстановление антикоррозионного покрытия (окраски) стальных труб, выполнить окрашивание трубопроводов в подвале. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов.

Техническое заключение по обследованию электрических сетей и электрооборудования многоквартирного дома

Описание существующего установленного электрооборудования.

Вводно-распределительное устройство с оборудованием общедомового учета электроэнергии, установлено в подъезде МКД. Обнаружено: корпус ВРУ не поврежден.

ВРУ питается воздушной линией от трансформаторной подстанции (потребитель III категории по надежности электроснабжения);

Индивидуальные приборы учета электроэнергии установлены в этажных щитках;

Этажные щиты. Обнаружено: корпуса щитов не повреждены, коррозия отсутствует. Внутрищитовые соединения выполнены проводами с алюминиевыми жилами и частично заменены на медные. В отдельных местах произошла потеря эластичности изоляции проводов.

Светильник консольный уличного освещения – нет;

Светильник освещения входа в подъезд – есть;

Светильники освещения лестничных клеток и тамбуров – есть;

Состояние электрооборудования жилого дома – работоспособное.

Приборы освещения и электроустановочные изделия в исправном состоянии: корпуса и плафоны осветительных приборов, корпуса выключателей в наличии и не имеют повреждений.

Описание существующих распределительных сетей и заземления.

Распределительные сети в жилом доме выполнены 4-х проводными, проводами с алюминиевыми жилами. Провода проложены скрыто в существующих электрических каналах по подъездам и открыто в ПВХ гофре;

Групповые электрические сети в жилом доме выполнены 2-х проводными проводами с алюминиевыми жилами, проложены скрыто под слоем штукатурки, а так же открыто по оштукатуренным кирпичным стенам;

Групповые сети общедомовых нужд (линии освещения), в пределах лестничных клеток проложены скрыто в каналах строительных конструкций, а также открыто в гофре;

Наружный контур заземления электроустановки расположен около ввода питающего кабеля.

Физический износ системы электроснабжения в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 40%. Состояние системы электроснабжения оценивается как работоспособное.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу:
пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

Лист

7

Выводы.

Физический износ инженерных систем многоквартирного жилого дома в целом в соответствии с Правилами оценки физического износа жилых зданий и обнаруженными на момент обследования дефектами оценивается как не превышающий 40%, состояние инженерных систем многоквартирного жилого дома оценивается как работоспособное.

Техническое состояние инженерных систем МКД допускает возможность дальнейшей эксплуатации при соблюдении требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

В соответствии с п. 6.11 СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта» с учетом выявленного износа инженерных систем **рекомендуемый срок проведения капитального ремонта инженерных систем МКД - 2032 год.**

						Техническое обследование многоквартирного жилого дома по адресу: пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39	Лист
Изм.	Кол.	Лист	Лодок	Подпись	Дата		8




Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу:
пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

Лист

7




Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу:
пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

Лист

8



Техническое обследование многоквартирного
жилого дома по адресу:
пгт. Усть-Абакан, ул. Пионерская, д.39

Лист

11

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

В настоящем документе прошнуровано

и пронумеровано

14 (четырнадцать) листов

Индивидуальный предприниматель Шевчук Е.Е.

ГИП Гейценредер А.В.

