

АКТ
приемки выполненных работ

п. Бискамжа
г.

14 ноября 2017

ул. Ешмекова, д. 12

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: начальник инженерно-технического отдела НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – _____

Асдуева Наталья Рашидовна

(должность, Ф.И.О.)

- представитель Администрации п. Бискамжа – *шава*

Биссалимшиев Касимов С.А.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации ООО «Талант» – _____

ИПТ Шохомов Наталья Александровна

(должность, Ф.И.О.)

- представитель управляющей компании МУП «Перспектива» – _____

Директор МУП "Перспектива" Османов С.П.

(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору от 03.05.2017 №513-40-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: Дурнев С Ю
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии: В. Кашин Д.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства: Ильин В. В. Федюкова
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации: Васильев С. П.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации: Шоколов И. В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании: Астапенко С. А.
(Ф.И.О., подпись)

