

АКТ
приемки выполненных работ

г. Черногоorsk

«10» 10 2018 г.

ул. Чапаева, д. 15

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – _____

Олеговский В.С.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель Администрации г. Черногоорска – _____

Костурова Л.И.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель управляющей компании ООО «_____» – _____

Метосредстване управление.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации ООО «ПБ» «Глорис» – _____

Чернышев А.И.

(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору от 14.06.2018 №513-169-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Душенто Су Го
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Калин Д.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Ольховский В.С.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Гастурова И.И.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании:

(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Чернышев А.И.
(Ф.И.О., подпись)