

АКТ
приемки выполненных работ

г. Черногорск

«12» 10. 2018 г.

ул. Чапаева, д. 19

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – _____

Осмоловский В. С.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель Администрации г. Черногорска – _____

Кастурова Л. И.

(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – _____

Кушина С. А.

- представитель управляющей компании ООО «_____» – _____

Итосредственна управленне

(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации ООО "ПБ"Глорис" – _____

Чернышев А. Н.

(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору от 14.06.2018 №513-168-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Душанько С.В.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Мамин Д.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Окунев В.С.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Гаскунов И.А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

Душанько Светлана Александровна
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании:

(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Чернышев А.И.
(Ф.И.О., подпись)