

АКТ
приемки выполненных работ

с. Боград

08 июня 2018 г.

ул. Советская, д. 142

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – _____

Истурова Анна Александровна
(должность, Ф.И.О.)

- представитель Администрации с. Боград – _____

Вашильева Наталья Викторовна
(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – Маркова Ирина Михайловна;

- представитель проектной организации ООО «Талант» – _____

Тюлюкко Наталья Александровна
(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору от 04.04.2018 №513-20118-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнительница Верина



зам. директора Келин Д. А

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Душкин С. С.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Кашин Д. А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Темп Тетрова О. А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Валленева Н. В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

Маркова Ирина Михайловна
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Тюпачко Н. А.
(Ф.И.О., подпись)