

**АКТ**  
**приемки выполненных работ**

г. Абакан

«21» 11 2019 г.

ул. Крылова, д. 94 (подъезды 1, 2, 3)

(наименование и месторасположение объекта)

**Комиссия в составе:**

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;
- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;
- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – советник отдела  
ГСМ Семеченко Марина Александровна  
(должность, Ф.И.О.)
- представитель органа местного самоуправления – ведущий специалист  
ЖСОО ЧСХИТ Башури Наталья Александровна  
(должность, Ф.И.О.)
- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – Логинов Вадим Георгиевич;
- представитель управляющей организации – директор ООО «Жилой  
Сбербанк» Черасова Юлия Викторовна  
(должность, Ф.И.О.)
- представитель организации, ответственной за техническое обслуживание лифта – директор ООО «Абканлифт»  
Сатнощик Владимир Юрьевич  
(должность, Ф.И.О.)
- представитель подрядчика: директор ОП ООО «Импорт-Лифт» – Суворов Максим Сергеевич;

составили настоящий Акт о нижеследующем:

произвели освидетельствование выполнения работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования, выполнение работ по замене лифтового оборудования по договору от 30.01.2019 № РТС219В180359/513-4-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

Фактическое качество выполненных работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифтового оборудования соответствует требованиям Договора. Недостатки в выполненных работах не выявлены. Работы по Объектам (лифтам) многоквартирного дома по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, д. 94 выполнены в полном объёме, проектная документация, включая сметную документацию и техническое заключение, переданы в полном объёме в соответствии с условиями Договора.

Работы по замене лифтового оборудования выполнены в полном объёме в соответствии утверждённой проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам.

Лифт/лифты, соответствует/ют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011, находится/ятся в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии: Муромцев  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства: Селезнёва М.А.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации: Вашин - Башин А.А.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей организации: Ченф / Ченфеева Ю. В.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель организации, ответственной за техническое обслуживание лифта : \_\_\_\_\_  
Калитинский В. Ю.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель подрядчика: Султанов И.С.  
(Ф.И.О., подпись)