

**АКТ**  
**приемки выполненных работ**

г. Абакан

«01» 12 2020г.

проезд Северный, д. 23

(наименование и месторасположение объекта)

**Комиссия в составе:**

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – Душенко Сергей Юрьевич  
инж. строит. Сергей Сергеевич и Алексей Михайлович Маслов  
(должность, Ф.И.О.)

- представитель органа местного самоуправления – специалист I категории  
гпо УКХИТ Сорочева Елена Николаевна  
(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания –

Сарасова Светлана Александровна  
(должность, Ф.И.О.)

- представитель управляющей компании Малахин Александр

Летродиз Мозаляк ПТО  
(должность, Ф.И.О.)

- представитель организации ответственной за техническое обслуживание лифта –

директор Будегин Олег Сергеевич  
(должность, Ф.И.О.)

- представитель подрядчика - представитель по доверенности № 21/20 от 01.06.2020 –

Суворов Максим Сергеевич  
(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

произвели освидетельствование выполнения работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифта, выполнение работ по замене лифта по договору от 31.07.2020 № 513-57-д (№РТС219В200051), рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

Фактическое качество выполненных работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифта соответствует требованиям Договора. Недостатки в выполненных работ не выявлены. Работы по Объектам (лифтам) многоквартирного дома по адресу: г. Абакан, проезд Северный, д. 23 выполнены в полном объеме, проектная документация, включая сметную документацию и техническое заключение переданы в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Работы по замене лифта выполнены в полном объеме в соответствии утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам.

Лифт/лифты, соответствует/ют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011, находится/ятся в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

Председатель комиссии:

Бурченко С.О.  
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

И. Игумов  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

И. Давыдов  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Е. В. Тронова  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

А. С. Карпов  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании:

А. М. Мамонтов  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель организации ответственной за техническое обслуживание лифта:

Бедякин О.Г.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель подрядчика: представитель по доверенности № 21/20 от 01.06.2020 –

Суворов Максим Сергеевич

(Ф.И.О., подпись)