

АКТ
приемки выполненных работ

г. Абакан

« 13 » 12 2021 г.

ул. Советская, д. 113 (лифт 1, 2, 3, 4, 5, 6)
(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;
- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;
- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – ведущий консультант
отдела ГМ Циуренов Алексей Валентинович
(должность, Ф.И.О.)
- представитель органа местного самоуправления – _____
ведущий специалист по ЖКХ Н.А. Балашин
(должность, Ф.И.О.)
- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – полномочие администрации
г. Абакан от 03.09.2021 № 1546
(должность, Ф.И.О.)
- представитель управляющей компании – инженер по эксплуатации
Московская С/У
(должность, Ф.И.О.)
- представитель организации ответственной за техническое обслуживание лифта – _____
исполнительный директор Оубович Р.?
(должность, Ф.И.О.)
- представитель подрядчика – представитель ООО "УКС" по договору
№ 05-УКС от 19.06.2021 Суворов Максим Сергеевич
(должность, Ф.И.О.)

составили настоящий Акт о нижеследующем:

произвели освидетельствование выполнения работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифта, выполнение работ по замене лифта по договору от 28.07.2021 № 513-99-д (№РТС219В210088), рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве

использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

Фактическое качество выполненных работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработке проектной документации на замену лифта соответствует требованиям Договора. Недостатки в выполненных работ не выявлены. Работы по Объектам (лифтам) многоквартирного дома по адресу: г. Абакан, ул. Советская, д. 113 выполнены в полном объеме, проектная документация, включая сметную документацию и техническое заключение переданы в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

Работы по замене лифта выполнены в полном объеме в соответствии утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам.

Лифт/лифты, соответствует/ют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011, находится/ятся в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

Председатель комиссии: _____

Душмань Сюзь
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии: _____

А. Шумов
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства: _____

Цыганов А.В. Цыган
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации: _____

Н.А. Башин Башин
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников: _____

(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании: _____

Косов Александрович
(Ф.И.О., подпись)

Представитель организации, ответственной за техническое обслуживание лифта: _____

Авдеев Авдеев А.?
(Ф.И.О., подпись)

Представитель подрядчика: _____

Султанов М.С.
(Ф.И.О., подпись)