

АКТ
приемки лифта в эксплуатацию

г. Абакан

«01» марта 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)
Председатель ТСЖ «Аист-II» Ракина Маргарита Александровна

(должность, Ф.И.О. , наименование эксплуатирующей организации)

Члены комиссии:

- уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт **директор ООО «Абаканлифт» Катюшик Владивлав Юрьевич**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

- уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора с владельцем) **исполнительный директор ООО «Абаканлифт» Дубовец Дианара Геннадьевна**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

Составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводкой № **307928** установленного по адресу: **г. Абакан, ул. Пушкина, д. 1996– 5 подъезд**
(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела контрольный осмотр лифта, выполнила проверку наличия и комплектности сопроводительной документации, наличия декларации соответствия, проверила выполнение мероприятий по организации безопасной эксплуатации лифта, а также соответствие лифта паспортным данным и требованиям документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ:

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены.
3. Лифт может быть введен в эксплуатацию.

Подписи:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)

Председатель ТСЖ «Аист-II»
(должность)

Ракина М.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

уполномоченный представитель специализированной организации,
смонтировавшей лифт


Директор ООО «Абаканлифт»
(должность)

Катющик В.Ю.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Исполнительный директор
ООО «Абаканлифт»
(должность)

Дубовец Д.Г.
(Ф.И.О.)


(подпись)

АКТ
приемки лифта в эксплуатацию

г. Абакан

«01» марта 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)
Председатель ТСЖ «Аист-II» Ракина Маргарита Александровна

(должность, Ф.И.О. , наименование эксплуатирующей организации)

Члены комиссии:

- уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт **директор ООО «Абаканлифт» Катюшик Владивлав Юрьевич**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

- уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора с владельцем) **исполнительный директор ООО «Абаканлифт» Дубовец Дианара Геннадьевна**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

Составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводкой № **307927**
установленного по адресу: **г. Абакан, ул. Пушкина, д. 199б– 4 подъезд**

(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела контрольный осмотр лифта, выполнила проверку наличия и комплектности сопроводительной документации, наличия декларации соответствия, проверила выполнение мероприятий по организации безопасной эксплуатации лифта, а также соответствие лифта паспортным данным и требованиям документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ:

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены.
3. Лифт может быть введен в эксплуатацию.

Подписи:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)

Председатель ТСЖ «Аист-II»
(должность)

Ракина М.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

уполномоченный представитель специализированной организации,
смонтировавшей лифт

Директор ООО «Абаканлифт»
(должность)

Катющик В.Ю.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Исполнительный директор
ООО «Абаканлифт»
(должность)

Дубовец Д.Г.
(Ф.И.О.)


(подпись)

АКТ
приемки лифта в эксплуатацию

г. Абакан

«01» марта 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)
Председатель ТСЖ «Аист-II» Ракина Маргарита Александровна

(должность, Ф.И.О. , наименование эксплуатирующей организации)

Члены комиссии:

- уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт **директор ООО «Абаканлифт» Катющик Владивлав Юрьевич**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

- уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора с владельцем) **исполнительный директор ООО «Абаканлифт» Дубовец Дианара Геннадьевна**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

Составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводкой № **307926** установленного по адресу: **г. Абакан, ул. Пушкина, д. 199б– 3 подъезд**

(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела контрольный осмотр лифта, выполнила проверку наличия и комплектности сопроводительной документации, наличия декларации соответствия, проверила выполнение мероприятий по организации безопасной эксплуатации лифта, а также соответствие лифта паспортным данным и требованиям документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ:

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены.
3. Лифт может быть введен в эксплуатацию.

Подписи:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)

Председатель ТСЖ «Аист-II»
(должность)

Ракина М.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

уполномоченный представитель специализированной организации,
смонтировавшей лифт

Директор ООО «Абаканлифт»
(должность)

Катющик В.Ю.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Исполнительный директор
ООО «Абаканлифт»
(должность)

Дубовец Д.Г.
(Ф.И.О.)


(подпись)

АКТ
приемки лифта в эксплуатацию

г. Абакан

«01» марта 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)
Председатель ТСЖ «Аист-II» Ракина Маргарита Александровна

(должность, Ф.И.О. , наименование эксплуатирующей организации)

Члены комиссии:

- уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт **директор ООО «Абаканлифт» Катющик Владивлав Юрьевич**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

- уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора с владельцем) **исполнительный директор ООО «Абаканлифт» Дубовец Дианара Геннадьевна**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

Составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводкой № **307924** установленного по адресу: **г. Абакан, ул. Пушкина, д. 199б– 1 подъезд**

(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела контрольный осмотр лифта, выполнила проверку наличия и комплектности сопроводительной документации, наличия декларации соответствия, проверила выполнение мероприятий по организации безопасной эксплуатации лифта, а также соответствие лифта паспортным данным и требованиям документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ:

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены.
3. Лифт может быть введен в эксплуатацию.

Подписи:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)

Председатель ТСЖ «Аист-II»
(должность)

Ракина М.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

уполномоченный представитель специализированной организации,
смонтировавшей лифт

Директор ООО «Абаканлифт»
(должность)

Катющик В.Ю.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Исполнительный директор
ООО «Абаканлифт»
(должность)

Дубовец Д.Г.
(Ф.И.О.)


(подпись)

АКТ
приемки лифта в эксплуатацию

г. Абакан

«01» марта 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)
Председатель ТСЖ «Аист-II» Ракина Маргарита Александровна

(должность, Ф.И.О. , наименование эксплуатирующей организации)

Члены комиссии:

- уполномоченный представитель специализированной организации, смонтировавшей лифт **директор ООО «Абаканлифт» Катющик Владивлав Юрьевич**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

- уполномоченный представитель специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора с владельцем) **исполнительный директор ООО «Абаканлифт» Дубовец Дианара Геннадьевна**

(должность, Ф.И.О. , наименование организации)

Составила настоящий акт приемки лифта в эксплуатацию, заводкой № **307925** установленного по адресу: **г. Абакан, ул. Пушкина, д. 199б– 2 подъезд**

(город, улица, дом, корпус, подъезд)

Комиссия провела контрольный осмотр лифта, выполнила проверку наличия и комплектности сопроводительной документации, наличия декларации соответствия, проверила выполнение мероприятий по организации безопасной эксплуатации лифта, а также соответствие лифта паспортным данным и требованиям документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ:

1. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.
2. Мероприятия по организации безопасной эксплуатации выполнены.
3. Лифт может быть введен в эксплуатацию.

Подписи:

Председатель комиссии (уполномоченный представитель владельца лифта)

Председатель ТСЖ «Аист-II»
(должность)

Ракина М.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

уполномоченный представитель специализированной организации,
смонтировавшей лифт

Директор ООО «Абаканлифт»
(должность)

Катющик В.Ю.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Исполнительный директор
ООО «Абаканлифт»
(должность)

Дубовец Д.Г.
(Ф.И.О.)


(подпись)